WKD 900 530 **09** 7/08

911
911 Turbo
911 GT2
Cayman
Boxster

Porsche, l'écusson Porsche, Carrera, Boxster et Tequipment sont des marques déposées de la société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Printed in Germany.
Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite, sans l'autorisation écrite préalable de Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

PORSCHE

Livraison du véhicule

Le 29 Mai 09
Date

32
Kilométrage

2023255
N° concessionnaire

PORSCHE
202 3255
Kronos
Porsche Centre
Ch. de Tirlemont 91/1
B-5030 Gembloux
Tél. 081/626 911
Fax 081/626 912
concessionnaire autorisé

Remplacement du compteur

Date

Kilométrage

Cachet du
concessionnaire autorisé

Caractéristiques du véhicule

139-2643 BE

WPOZZZ98Z9S700352

987 310

MA120- 9 CG200- 10

LM7Z AP

C22 025 196 198 245
250 288 342 375 376
419 424 440 446 551

Justificatif d'entretien (cocher la case correspondante !)

30 000/4ans

☐ Entretien intermédiaire
☑ Entretien
☐ Remplacement des bougies
☐ Contrôle/remplacement de la courroie d'entraînement
Date 01-07-2011
N° ordre 1114737
Kilométrage 8439
Effectué contre facturation.

5
s.a.D'Ieteren n.v.
Porsche Centre Brussels
Grand Route 395 Grote Baan
B-1620 Drogenbos
Cachet

☐ Entretien intermédiaire
☒ Entretien
☒ Remplacement des bougies
☐ Contrôle/remplacement de la courroie d'entraînement
Date 13/11/13
N° ordre 970619
Kilométrage 31947
Effectué contre facturation.

15
s.a. D'Ieteren n.v.
202 4073
Porsche Centre Brussels
Grand'Route 395 Grote Baan
1620 Drogenbos
Cachet

☐ Entretien intermédiaire
☒ Entretien
☐ Remplacement des bougies
☐ Contrôle/remplacement de la courroie d'entraînement
Date 04-02-2016
N° ordre
Kilométrage 50.701
Effectué contre facturation.

Garage A.M.A sprl
Av. Général Médecin Derache 122
1050 Bruxelles
Tél. - Fax : 02 / 649.08.68
GSM : 0475/26.26.51
e-mail : garageama@skynet.be
www.garageama.be
TVA : BE 437.211.662
Cachet

☐ Entretien intermédiaire
☒ Entretien
☒ Remplacement des bougies
☒ Contrôle/remplacement de la courroie d'entraînement
Date 25/10/2018
N° ordre
Kilométrage 63100
Effectué contre facturation.
Cachet

☑ Entretien intermédiaire
☐ ~~Entretien~~
☐ ~~Remplacement des bougies~~
☑ Contrôle/~~remplacement~~ de la courroie d'entraînement
Date 22/12/2020
N° ordre 172130
Kilométrage 75846
Effectué contre facturation.

PORSCHE
IMSA
Centre Porsche Rouen
Tél. 02 35 76 03 62
Fax 02 35 76 05 63
Cachet

Vidange BV

☑ Entretien intermédiaire
☐ Entretien
☐ Remplacement des bougies
☑ ~~Contrôle~~/remplacement de la courroie d'entraînement
Date 10.05.2022
N° ordre 4796
Kilométrage 81341
Effectué contre facturation.

PORSCHE
CENTRE
LYON - NORD
Tél. 04 72 [illegible] 08 38
Cachet

Justificatif de remplacement du liquide de frein

Renouveler le liquide de frein au moins tous les 2 ans.

Remplacement du liquide de frein

Date 01.07.2017

N° ordre 11146737

Kilométrage 8439

Effectué contre facturation.

5 s.a.D'Ieteren n.v. 202 4073 Porsche Centre Brussels Grand' Route 395 Grote Baan B-1620 Drogenbos

Cachet

Remplacement du liquide de frein

Date 19/11/13

N° ordre 970649

Kilométrage 81947

Effectué contre facturation.

15 s.a. D'Ieteren n.v. 202 4073 Porsche Centre Brussels Grand'Route 395 Grote Baan 1620 Drogenbos

Cachet

Remplacement du liquide de frein

Date 25/10/2018.

N° ordre

Kilométrage 63100.

Effectué contre facturation.

Cachet

Remplacement du liquide de frein

Date 22/12/2020

N° ordre 172130

Kilométrage 75646

Effectué contre facturation.

PORSCHE IMSA Centre Porsche Rouen Tél. 02 35 76 03 62 Fax 02 35 76 05 63

Cachet

Remplacement du liquide de frein

Date 16.05.2022

N° ordre 4796

Kilométrage 84341

Effectué contre facturation.

PORSCHE SONAUTO LYON-NORD

Cachet

Remplacement du liquide de frein

Date

N° ordre

Kilométrage

Effectué contre facturation.

Cachet

Justificatif de l'état du véhicule dans le cadre de la garantie longue durée

Le véhicule est contrôlé au bout de 2 ans à compter de la date de livraison du véhicule puis tous les deux ans par la suite – **sans frais supplémentaires pour le client** – pour conserver les droits au titre de la garantie longue durée.

Constat d'état au bout de 2 ans

Date _____

km _____ Cachet

Constat d'état au bout de 4 ans

Date 18/11/13

km 31947

15
s.a. D'Ieteren n.v.
202 4073
Porsche Centre Brussels
Grand'Route 395 Grote Baan
1620 Drogenbos

Cachet

Constat d'état au bout de 6 ans

Date _____

km _____ Cachet

Constat d'état au bout de 8 ans

Date _____

km _____ Cachet

Justificatif de contrôle du système airbag/échange de composants

Contrôle/échange

Date 18/11/13

15
s.a. D'Ieteren n.v.
202 4073
Porsche Centre Brussels
Grand'Route 395 Grote Baan
1620 Drogenbos

Cachet

Coller ici la vignette avec le n° de fabrication
après l'échange de composants du système airbag

Contrôle/échange

Date _____

Cachet

Coller ici la vignette avec le n° de fabrication
après l'échange de composants du système airbag

Contrôle/échange

Date _____

Cachet

Coller ici la vignette avec le n° de fabrication
après l'échange de composants du système airbag

Centre Porsche Lyon Nord

4 Chemin des Anciennes Vignes,
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

PORSCHE

FACTURE

N° facture/avoir:	516209
Date (= jour du livraison):	10/05/2022
Echéance:	comptant
N° client:	8131004896
OR Impute:	2022004796/ 1
Code sté/type de clt:	2813 / 20
Feuille:	1/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en cirulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02021		987310	29/05/2009	WP0ZZZ98Z9S700352	10/05/2022	84341	405

Type: 987 BOXSTER

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A.	Prix HT
	VIDANGE D HUILE MOTEUR, REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE, REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN. VIDANGE DE LA BOITE DE VITESSE AVEC REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE (SELON MODÈLE) + CONTRÔLE DU NIVEAU REMPLACEMENT DE LA COURROIE D'ACCESSOIRES REGLAGE DE LA TENSION DES SANGLES D CAPOTE PROCHAIN ENTRETIEN DANS 2 ANS OU 30000 KILOMÈTRES (AU PREMIER DES DEUX TERMES ATTEINT).					

Centre Porsche Lyon Nord

4 Chemin des Anciennes Vignes,
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

PORSCHE

FACTURE

N° facture/avoir:	516209
Date (= jour du livraison):	10/05/2022
Echéance:	comptant
N° client:	8131004896
OR Impute:	2022004796/ 1
Code sté/type de clt:	2813 / 20
Feuille:	2/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en cirulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02021		987310	29/05/2009	WP0ZZZ98Z9S700352	10/05/2022	84341	405

Type: 987 BOXSTER

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					0,00
Pièces						
90012310630	JOINT D ETANCHEITE	1,68	1,0000		#11	
PAF008309A	Vis d obturation	7,38	1,0000		#11	
0PB115466A	CARTOUCHE DE FILTRE	21,46	1,0000		#11	
0PB115499A	BAGUE-JOINT	12,39	1,0000		#11	
9A110221601	COURROIE TRAPEZOIDAL	66,48	1,0000		#11	
9G132102501	CARTER D HUILE	318,22	1,0000		#11	
00004330513	HUILE DE BOITE - PDK	18,53	7,0000		#11	
YY079008	LAVE GLACE	1,11	2,0000		#11	
PAF009388	Vis a tete plate a six lo	1,81	13,0000		#11	
Main-d'œuvre						
98010001	AZ Mecanique 1		5,0000		#11	
	Prise en charge administrative		1,0000		#11	

A Reporter

Centre Porsche Lyon Nord

4 Chemin des Anciennes Vignes,
69410 Champagne-au-Mont-d'Or

PORSCHE

FACTURE

N° facture/avoir:	516209
Date (= jour du livraison):	10/05/2022
Echéance:	comptant
N° client:	8131004896
OR Impute:	2022004796/ 1
Code sté/type de clt:	2813 / 20
Feuille:	3/3

N° site	Numéro d'immatriculation	Type/Modèle	Date de la mise en cirulation	N° châssis	Date d'entrée	Kilométrage	Conseiller-Service
02021		987310	29/05/2009	WP0ZZZ98Z9S700352	10/05/2022	84341	405

Type: 987 BOXSTER

EUR

Pièces/Main-d'oeuvre	Libellé	P.U./Taux horaire	Qté/Heure	%R	T.V.A	Prix HT
	Report					

Conseiller Client M. Florian LACOUR

Lavage offert

Contrôle des niveaux- pression des pneus - éclairage

Toute l'équipe du Centre (Service) Porsche Lyon Nord vous remercie de votre visite.

	MO HT (€)	PR HT (€)	Base TVA (€)	% TVA	TVA (€)	**MONTANT TTC (€)**
#11				20%		

TOTAL HT (€):

GARAGE AMA

Ixelles, le 02/05/2022

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS EFFECTUEES EN NOTRE ETABLISSEMENT :

Véhicule : PORSCHE BOXSTER - Châssis WP0ZZZ98Z9S700352

DATE	KILOMETRAGE	DESCRIPTION
21/02/2014	33.615	Remplacement batterie
04/02/2016	50.701	Grand entretien (TOUS LES FILTRES + BOUGIES)
24/02/2017	58.628	4 pneus + plaquettes de freins avant et arrière

AMA & Co sprl : Av. Général Médecin Derache 122 - 1050 Ixelles
Tél : 0475/26.26.51 - Mail : garageama@skynet.be - Web : www.garageama.be
T.V.A. BE 0437.211.662 - IBAN BE17 2100 3564 4421 - BIC GEBABEBB

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 613750082

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/02/2022	22002888

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/02/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S062S255

(9) RAISON SOCIALE : **LE TOUQUET CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0321843117
AV GEORGES BESSE
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 080S1049

NOM ET PRÉNOM : LALOUX THIERRY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
1SXN080 (B)	26/05/2009	26/05/2009

Marque	Désignation commerciale
PORSCHE	987

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WP0ZZZ98Z9S700352	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation étranger

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82960

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+0.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		1%	
Forces verticales :	662daN		815daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	261daN	235daN	300daN	303daN
Déséquilibre (<20%):	10%		1%	
Forces de freinage (efficacité) :	261daN	235daN	300daN	303daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	74%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.04% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.14% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.9%	-1.9%

AUTOSUR X

PORSCHE

SAS IMSA ROUEN
Centre Porsche Rouen
2 rue Albert Einstein
Z.A. Les Portes de l'Ouest 3
76150 Saint Jean du Cardonnay
Tél : 02 35 76 03 62 - Fax : 02 35 76 05 63
www.rouen.centreporsche.fr

LAURENT

Facture N° : 2/2012/100146

62176 CAMIERS
FRANCE

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
22/12/2020	2/2012/100146	1 013 864		22/12/2020	1

Référence	Description	Quantité	P.U HT €	%	Montant HT €	Montant TTC €	C

N° OR	172 130	Ouvert le	22/12/2020	Mat. / Véh.	PORSCHE Boxster/Cayman - 987 310 - 987 Boxster		
Fiche	1 009 069	N° série	WP0ZZZ98Z9S700352	Immatriculation	WW899CT	1ère mise en circulation	29/05/2009
Clé		N° Moteur		Type mine		Kms	75 846

Vous avez été reçu par DUPONT GUILLAUME

Demande client:

- Entretien, vidange moteur, filtres à huile, pollen, liquide de frein
- Voir deuxième clé démontée dans la boîte à gants
- Remplacement du PCM

Révision intermédiaire:
- Vidange moteur et remplacement du filtre à huile
- Contrôle des niveaux et éclairage
- Contrôle de la pression des pneus
- Contrôle de l'état des balais d'essuie-vitre
- Contrôles suivant checklist constructeur
- Remplacement du filtre d'habitacle, mise en place désodorisant
- Contrôle de la courroie d'entrainement
- Remise en fonctionnement de la deuxième clé
- Dépose repose partielle de la console centrale
- Remplacement de l'unité de commande PCM
- Dépose des roues avant et arrière pour contrôle de l'état des disques et plaquettes de freins
- Réfection de la peinture du bol des disques de freins avant et arrière et des écrous de roues
- Vidange, remplissage, purge et mise à niveau du circuit de freinage

C	HT €	% TVA	TVA €	TTC €

PAYE LE
22 DEC. 2020
CB CH ESP.

Suite page suivante

PORSCHE

SAS IMSA ROUEN
Centre Porsche Rouen
2 rue Albert Einstein
Z.A. Les Portes de l'Ouest 3
76150 Saint Jean du Cardonnay
Tél : 02 35 76 03 62 - Fax : 02 35 76 05 63
www.rouen.centreporsche.fr

LAURENT

Facture N° : 2/2012/100146

62176 CAMIERS
FRANCE

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
22/12/2020	2/2012/100146	1 013 864		22/12/2020	2

Référence	Description	Quantité	P.U HT €	%	Montant HT €	Montant TTC €	C
- Nettoyage de l'intérieur des jantes et repose des roues avant et arrière							
- Mise à jour du carnet d'entretien							
- Passage testeur diag							
- Codage du PCM							
- Initialisation de l'indicateur de maintenance							
- Essai routier							
- Nettoyage du véhicule offert							
Prochain entretien à prévoir au plus tard le 22/12/2022 OU 105846 km (première échéance atteinte)							
Opérations codifiées							
03140000	Entretien intermédiaire	1,70	96,00		163,20	195,84	1
03510050	Liquide de frein remplacé	0,60	96,00		57,60	69,12	1
85181900	Filtre antipoussières remplacé	0,26	96,00		24,96	29,95	1
44052002	4 Roues déposées + reposées	0,56	96,00		53,76	64,51	1
91105500	Unité d'affichage PCM avant remplacée	0,84	96,00		80,64	96,77	1
00001999	Essai routier	0,30	96,00		28,80	34,56	1
Pièces							
61600149	LAVE GLACE	1,00	6,00		6,00	7,20	1
61100914	NETTOYANT SURFACE	1,00	7,62		7,62	9,14	1
67100896	DESODORISANT HABITACLE	1,00	16,50		16,50	19,80	1
MOBIL SUP 5W40	MOBIL SUP 3000	8,50	22,70		192,95	231,54	1
90012310630	JOINT D'ETANCHEITE	1,00	1,58		1,58	1,90	1
PAF008309	VIS D'OBTURATION	1,00	7,74		7,74	9,29	1
0PB115466A	CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE	1,00	23,54		23,54	28,25	1
99757121901	FILTRE A POUSSIERE/POLLEN	1,00	74,98		74,98	89,98	1
00004321082L	LIQUIDE DE FREIN	1,00	28,66		28,66	34,39	1

C	HT €	% TVA	TVA €	TTC €

Suite page suivante

PORSCHE

SAS IMSA ROUEN
Centre Porsche Rouen
2 rue Albert Einstein
Z.A. Les Portes de l'Ouest 3
76150 Saint Jean du Cardonnay
Tél : 02 35 76 03 62 - Fax : 02 35 76 05 63
www.rouen.centreporsche.fr

LAURENT

Facture N° : 2/2012/100146

62176 CAMIERS
FRANCE

Date	N° document	N° client	N° TVA	Echéance	Page
22/12/2020	2/2012/100146	1 013 864		22/12/2020	3

Référence	Description	Quantité	P.U HT €	%	Montant HT €	Montant TTC €	C
997642972 XFTC	UNITE DE COMMANDE PCM	1,00	1 958,25		1 958,25	2 349,90	1
RP	RECYCLAGE DES DECHETS	1,00	8,00		8,00	9,60	1

Toute l'équipe du Centre Porsche Rouen vous remercie de votre confiance et vous souhaite bonne route

C	HT €	% TVA	TVA €	TTC €
1	2 734,78	20,00	546,96	3 281,74
	2 734,78		546,96	3 281,74

En votre aimable règle *22/12/2020* 3 281,74 €

Total des règlements 3 281,74 €

Total TTC **3 281,74 €**

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 1.5 fois le taux intérêt légal sera exigible (loi du 31/12/93) et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera appliquée (article L. 441-6)

Car-Pass

CERTIFICAT DE COMPTEUR KILOMETRIQUE

La garantie officielle du kilométrage réel

Numéro d'identification 7253-0956-5004

Numéro de châssis	**Marque/Modèle**	**Prix (TVAC)**
WP0ZZZ98Z9S700352	PORSCHE BOXSTER	7.20 EUR

Première mise en circulation	**Première immatriculation en Belgique**	**Valable jusqu'au**
26/05/2009	26/05/2009	07/10/2017

Date	**Km**	**Date**	**Km**	**Date**	**Km**
07/ 08/ 2017	**60401**				
24/02/2017	58628				
04/02/2016	50701				
26/03/2015	43360				
06/01/2015	42053				
02/10/2014	40224				
13/05/2014	35597				
21/02/2014	33615				
18/11/2013	31880				
29/09/2013	31947				
20/03/2012	15369				
01/08/2011	8439				
06/05/2011	6027				
21/09/2009	1776				

Aucune donnée n'est renseignée pour la période entre la date de première mise en circulation et la date de kilométrage la plus ancienne.

VZW CAR-PASS ASBL
Woluwedal 46/2 - Boulevard de la Woluwe 46/2
B-1200 BRUSSEL - BRUXELLES
www.car-pass.be